


Birkamuseet





Birkamuseet ligger omgärdat av grönskande natur på Björkö i Mälaren. Konstruktionen är enkel och rustik med ett minimum av isolering och tekniska installationer.

Byggnaden innehåller två utställningsrum, hörsal, museibutik samt ett arbetsrum, toaletter, städ och pentry. Över entréplatsen mot söder finns ett stort förtak, som ger skydd mot regn och utrymme för vila och väntan.

Taket är den enkla byggnadens mest komplexa del. Dess skikt av virken bildar en väv som löper obruten mellan inne och ute och trär genom husets skal. Alla möten och sammansättningar är synliga och har givits saklig, tydlig och uttrycksfull form.

Arkitekt: Mattsson & Wik Arkitektkontor AB genom Gunnar Mattsson (ansvarig), Björn Aaro, Kjell Carlsson, Petra Sjölund, Anna Stone, Tina Wik

Byggherre: Riksantikvarieämbetet genom Annika Richert **Byggår:** 1995–1996

Typ av byggnad: Museum, utställningsrum **Byggsätt:** Oljelaserade innerväggar av spontad lastbärande plank, tak av spontad plank. Spännverksbalkar av trä och stål. Såpskurade golv av plank med värmeisolerande kutterspån.

Hela konstruktionen består av massivt trä av gran som är klädd utvändigt med järnvitriolbehandlad lockpanel.